

# 攀枝花市圆富化工有限责任公司硫酸深加工厂旧址 疑似污染地块土壤环境初步调查报告修改说明表

序号	评审意见	采纳情况	说明	索引
1	完善总论中的调查结果与分析	是	已完善调查结果与分析。	P98-100, P104-105
2	明确该企业所在场地地表径流汇集及流出方式，场地绿化覆土来源。	是	已补充细化企业所在场地地表径流汇集及流出方式，说明了场地覆土绿化的来源。	P22, P32
3	补充该公司的工业硫酸加热蒸馏提纯工艺，防治废气和土壤污染的措施。	是	已补充完善工业硫酸加热蒸馏提纯工艺，补充防治废气和土壤污染的措施。	P31-35
4	给出相关规划的附件或证明。如地块未在规划范围内，应按照第一类建设用地、农用地的筛选值和管控制分别进行分析。	是	已于报告附件中给出相关规划的证明材料，冰根绝项目地块的规划用途按照标准进行评价分析。	见附件4及全文
5	补充超标污染物结果统计表。用适用的标准全面评价该地块的污染现状。核查与该公司生产有关的污染物种类。分析背景值测点土壤污染物含量超标的原因，说明背景测点位置选取的合理性。	是	已补充超标污染物结果统计表，并采用适用的标准全面评价该地块的污染现状。核查了该公司生产有关的污染物种类。分析了背景值测点土壤污染物含量超标的原因，说明了背景测点位置选取的合理性。	P3, P41-45, P94, P99
6	完善相关附件，校核文字和图表。	是	已完善相关附件，并对文字和图表作相应的修改。	见全文

注：“索引”指修改内容在调查报告中的具体体现之处。