

攀枝花市前进电镀厂

疑似污染地块土壤环境初步调查报告修改说明表

序号	评审意见	采纳情况	说明	索引
1	完善总论中的调查结果与分析	是	已完善调查结果与分析。	P93-97
2	明确该企业所在场地地表径流汇集及流出方式。	是	已补充细化企业所在场地地表径流汇集及流出方式。	P22
3	补充该公司镀锌、钝化工艺，所用原辅料；给出各种原辅料的化学组成。	是	已补充完善镀锌、钝化工艺及所用原辅料，原辅料的主要化学成分已核实。	P32-33
4	给出相关规划的附件或证明，如建设用地规划用途不明确，应按照国家第一类建设用地筛选值和管控控制进行分析。	是	已于报告附件中给出相关规划的证明材料，并根据项目地块的规划用途按照标准进行评价分析。	见附件12及全文
5	补充超标污染物结果统计表。用适用的标准全面评价该地块的污染现状。	是	已补充超标污染物结果统计表，并采用适用的标准全面评价该地块的污染现状。	P3, P85-91
6	完善相关附件，校核文字和图表。	是	已完善相关附件，并已对文字和图表作相应的修改。	见全文

注：“索引”指修改内容在调查报告中的具体体现之处。