

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会
高粱坪园区污水处理厂项目
竣工环境保护验收其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本单位在项目设计初始，便将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计均符合环境保护设计规范的要求；本单位同时还编制了环境保护篇章，并落实了防治污染和生态破坏的措施。

1.2 施工简况

本单位对施工单位采取合同约束机制，严格要求按施工规范进行施工，将有关环保措施纳入生产质量管理体系及各阶段验收指标体系中。在施工期间严格按照环评要求落实，未对周围环境产生明显影响。经过现场调查，项目建设没有遗留的环境问题，达到了环保要求。周围居民对施工作业满意，对造成的影响表示接受。

1.3 验收过程简况

本单位的高粱坪园区污水处理厂项目于2022年5月开始试运行。2022年6月30日，公司组织部分环保专家、环评单位代表及环保验收报告编制单位代表对该项目进行了竣工环境保护验收，验收小组依据《攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会高粱坪园区污水处理厂项目竣工环境保护验收调查报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、该项目环境影响评价报告书和审批部门批复等要求对该项目进行了自主验收。

验收当天，经验收小组认真讨论，形成了“高粱坪园区污水处理厂项目竣工环境保护验收意见”，并得出如下结论：

项目全面落实了各项环保治理措施，且严格按照“三同时”制度执行。验收监测期间，项目无污染物排放。公司环保规章制度健全，环境管理制度化，与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行逐一对比，无不得通过验收情形，建议通过环保验收。

2022年6月30日，《攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会高粱坪园区污水处理厂项目竣工环境保护验收调查报告》正式编制完成。

1.4 公众反馈意见及处理情况

项目在设计、施工和验收期间严格落实相关的环保治理措施，期间未收到周边居民的任何反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

1、环保组织机构及规章制度

(1) 规章制度

根据《中华人民共和国环境保护法》，为认真执行“全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好项目的环境保护工作，公司制定了相关的管理制度。

第一条 公司需认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责项目各项环保工作顺利开展。

第二条 制定环保长远规划和年度总结报告。

第三条 监督检查本项目“三废”治理情况，提出环保意见和要求。

第四条 建立环保设施运行台帐，做好环保资料归档和统计工作，按时向公司上级环保主管部门报告。

第五条 对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识，并对环保岗位进行培训考核。

凡公司员工玩忽职守，造成污染环境事件，视情节轻重，给予相应处分。

(2) 环保组织机构及职责

组长：厂长

副组长：班组长

成员：成员由单位各部门与各参建单位应急指挥机构组成。

厂长负责本项目环境保护工作，同时积极与单位各部门联系沟通，学习相关环保法律法规及环保要求，并及时传达至员工。

2、环境风险防范措施

单位按照《攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会高粱坪园区污水处理厂项目竣工环境保护验收调查报告》要求，认真落实各项安全、环境风险防范和事故减缓措施。同时，公司定期组织开展环境风险应急预案演练，提高应急响应速度和应急处理能力，加强安全生产管理，杜绝污染事故发生。

3、环境监测计划

监测将按国家相关规定执行。

2.2 配套措施落实情况

本项目位于攀枝花市东区高粱坪工业园区，项目包括污水处理厂及配套的管网工程。污水处理厂设计处理能力为 6000m³/d，采用的工艺为“格栅+曝气调节池（配套事故池）+絮凝沉淀池（初沉池）+高级氧化+转鼓精密过滤+紫外线消毒”，处理高粱坪园区东片区规划范围内企业自行处理后满足本项目进水要求的工业废水及少量的生活污水；项目配套截污管网总长约 5.81km，尾水管网约 1.9km。项目建成后，高粱坪工业园区东片区工业废水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 类标准后，通过污水处理厂尾水排放管道引至项目南侧金沙江左岸排放。

（2）居民搬迁、安置与补偿措施

本项目设有卫生防护距离，环评要求在本项目建成正式运营前需对卫生防护距离内的居民进行环保搬迁，搬迁安置工作应严格按照相关文件要求实施，同时在本项目确定的卫生防护距离里今后不能建设集中居住区、医院、学校、机关、食品加工等对外环境要求较高的企业及公共场所。

2.3 其他措施落实情况

经实地调查，项目区不属于自然保护区，无人文景观和名胜古迹等环境敏感点。

场地内地面已硬化。

3 整改工作情况

专家现场核查后，为进一步完善环保措施，单位做了以下整改工作：

1、进一步完善环境管理保护制度、设备设施运行记录，明确职责，强化管理。

采取的整改措施：完善公司危险废物转运台账，规范台账的管理。

攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会

2022年9月26日

